



LOCTITE ULTRA REPAIR 6X5G

Descrizione del prodotto

Loctite® Ultra Repair è un adesivo epossidico bicomponente modellabile in pasta.

Natura chimica	Resina Epossidica bicomponente
Aspetto	Stick coassiale
Colore	Blu (parte esterna) /Bianco (parte interna). Celeste dopo il mix
Pack	6x5g
Densità (delle miscela) a 20° C	circa. 2 (g/cm ³)
Sicurezza	Vedi scheda di sicurezza
Temp aperto	Massimo 3 minuti dopo il mix

Campi di applicazione / performance

LOCTITE® Ultra Repair è il prodotto ideale per sigillare, riparare e incollare materiali come: legno, ceramica, metallo, vetro, mattoni, intonaco, pietra, marmo, cemento e la maggior parte delle plastiche. È veloce, altamente resistente ed è perfetto per colmare buchi e crepe poiché non tende a restringersi. Una volta indurito può essere carteggiato, verniciato e perforato. Ultra Repair è adatto ad applicazioni sia in interni che in esterni e non contiene solventi.

Tempo aperto: Massimo 3 minuti dopo aver miscelato il prodotto

Tempo di presa iniziale: circa 15 minuti.

Tempo di presa indurimento finale: dopo 24 ore

Resistenza alla trazione: circa 5 N/mm² dopo 24 ore (legno/legno)

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it

www.portalehenkel.it

Istruzioni per l'uso

1. Prendere una (o più se necessario) unità di pasta dalla confezione
2. Rimuovere la pellicola trasparente e impastare la componente bianca e quella blu insieme, fino a formar un impasto di colore omogeneo.

Per incollare: Applicare l'impasto su una delle due superfici da incollare. Unire le parti, allineandole, entro 3 minuti.

Per sigillare: Applicare l'impasto nella crepa o nel buco. Levigare la superficie e lasciar riposare. La superficie può essere lavorata dopo 15 minuti.

Per riparare: Plasmare con le mani l'impasto ottenendo la forma desiderata entro 3 minuti dal mix. Lasciar riposare.

- Per rimuovere residui di Ultra Repair dalle attrezzature e superfici di lavoro utilizzare un detergente a base solvente. Una volta indurita la pasta, i residui vanno rimossi meccanicamente
- Per i migliori risultati l'incollaggio dovrebbe avvenire a una temperatura compresa tra i 15°- 30°
- Conservare in luogo fresco e asciutto, a temperature comprese tra +10°C e +25°C. Se ben conservato, il prodotto è stabile per 24 mesi

Limiti

- Non utilizzare su superfici sporche, polverose o bagnate. Quando possibile, irruvidire la superficie prima dell'applicazione
- Non adatto a incollaggi di PE (polietilene), PP (polipropilene) e PTFE (Teflon). Testare il prodotto su una parte nascosta della superficie se usato su plastiche o superfici laccate
- Resistente a temperature comprese tra i -30° e i 120° C (si consiglia di non esporre incollaggi sottoposti a forti stress a temperature superiori i 70° C)
- Non adatto ad applicazioni su materiali con perdite d'acqua

